

048-30101314M



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Surface

noir , RAL 9005 ¹

Couleur intérieure argent mat

IP20

968 lm

LED

4000 K

$$CRI \geq 90$$

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

$R_g: 98, R_f: 90, R_{\{1-15\}}: 88$

MR 0.8

MDER 0.72

Optique

medium

angle de faisceau 27°
$$\text{UGR} \leq 19, \geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$$
$$P_{stLM} \leq 1.0 \quad 2$$
$$\text{SVM} \leq 0.4^2$$

Electrique

DALI-2

220-240 V

systeme 10.2 W

système 95 lm/W³

CP1

1 DALI Addr.

Physique


longueur 72 mm

largeur 72 mm

hauteur 108 mm

0.5 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



SASSO 60 square downlight

ceiling

048-30101314M



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.964	0.923	0.884	0.847	0.811
LSF	1	1	1	1	1
MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$				
MF	Facteur de maintenance				
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire				
		RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local		
		LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux		
		LSF	Facteur de survie des lampes		

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	39
B16	63
B20	78
C10	63
C16	100
C20	125